
MPI034,HV
MPI (open circles)
LMU (full circles)
dy (mm)
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
100
200
300
400
tube
MPI (open circles)
LMU (full circles)
dz (mm)
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
100
200
300
400
tube


MPI034,HV
layer 6
layer 5
layer 4
layer 3
layer 2
layer 1
0.1
-0.1
dy (mm)


MPI034,RO
MPI (open circles)
LMU (full circles)
dy (mm)
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
100
200
300
400
tube
MPI (open circles)
LMU (full circles)
dz (mm)
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
100
200
300
400
tube


MPI034,HV
layer 6
layer 5
layer 4
layer 3
layer 2
layer 1
0.1
-0.1
dy (mm)


MPI034,MPI-LMU
RO (open squares)
HV (full squares)
Dy (mm)
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
100
200
300
400
tube
RO (open squares)
HV (full squares)
Dz (mm)
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
100
200
300
400
tube

MPI034,y-deviations









MPI034,z-deviations